

# ชนิดและปริมาณแบคทีเรียและราที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Activated Sludge ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี

## Type and Quantity of Bacteria and Fungi in Ambient Air Emission from Activated Sludge Treatment Plant of Hospital in Udonthani Province

เพ็ญแข สุระเสนา (Penkhae Surasena)\* กาญจนา นาทะพินธุ (Ganjana Nathapindhu)\*\*

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ activated sludge ของโรงพยาบาลโดยเก็บตัวอย่างอากาศจากบริเวณใกล้เตียงระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างจาก 3 โรงพยาบาล ที่มีขนาดแตกต่างกัน ด้วยเครื่องมือ 2 ชนิด คือ Andersen six stages และ open plate พบชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในการเก็บตัวอย่าง ณ จุดเก็บตัวอย่างบริเวณใกล้กับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง และโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ที่เหมือนกันคือ พบเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ *Staphylococcus* และ *Bacillus* โรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง พบเชื้อแบคทีเรีย 6 ชนิดคือ *Bacillus*, *Staphylococcus*, *Bacterium multivorum*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* และ *Streptococcus* ทุกโรงพยาบาลที่ทำการศึกษพบเชื้อรา 3 ชนิดเหมือนกัน คือ *Cladosporium*, *Aspergillus* และ *Fusarium* ส่วนชนิดของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากการเก็บตัวอย่างโดย Anderson 6 stages ชนิดของแบคทีเรียที่พบมากที่สุดเหมือนกันทั้ง 3 โรงพยาบาล คือ *Bacillus* โดยในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง และโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง พบ 170 CFU/m<sup>3</sup>, 332 CFU/m<sup>3</sup> และ 318 CFU/m<sup>3</sup> ตามลำดับ ชนิดของเชื้อราที่พบมากที่สุดเหมือนกันทั้งสามโรงพยาบาล คือ *Cladosporium* โดยในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง และโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง พบ 18.78 CFU/m<sup>3</sup>, 22.22 CFU/m<sup>3</sup> และ 57.33 CFU/m<sup>3</sup> ตามลำดับ

### ABSTRACT

The research was an analytical study about types and quantity of microorganisms emission from activated sludge treatment plant from 3 hospitals in Udonthani Province. Bacteria and fungi in the air near the activated sludge treatment plant were sampled from 3 hospitals in Udonthani Province using two sampler : Anderson six stages and open plate. Two types of bacteria *Bacillus* and *Staphylococcus* were

\* มหำบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

\*\* รองศาสตราจารย์ ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

found in small and medium hospitals. Six types of bacteria were found in a large hospital *Bacillus*, *Staphylococcus*, *Flavobacterium multivorum*, *E.coli*, *P.aeruginosa* and *Streptococcus*. Three types of fungi *Cladosporium*, *Aspergillus* and *Fusarium* were found in small, medium and large hospitals. Measuring by Andersen six stages, the most type of bacteria found in all studied hospitals were *Bacillus*, 170 CFU/m<sup>3</sup>, 332 CFU/m<sup>3</sup> and 318 CFU/m<sup>3</sup> in small, medium and large hospital, respectively. For fungi *Cladosporium* were the most fungi found in small, medium and large hospital at the number of 18.78 CFU/m<sup>3</sup>, 22.22 CFU/m<sup>3</sup> and 57.33 CFU/m<sup>3</sup>, respectively.

**คำสำคัญ :** ละอองจุลชีพ การเติมอากาศ เชื้อโรคในน้ำเสีย

**Key Words :** Bioaerosols, Aeration, Pathogen in waste water

## บทนำ

โดยทั่วไปจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในอากาศ ในรูปของละอองอากาศเกิดขึ้นได้เองโดยขบวนการตามธรรมชาติ เช่น เกิดในมหาสมุทรจากคลื่น และเกิดบนพื้นดินจากการพัดพาของลมจากกองเศษพืชที่เน่าเสีย จุลินทรีย์ที่อยู่ในละอองอากาศสามารถถูกพัดไปในได้ระยะไกล แต่ในบางครั้งพบว่าจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในอากาศในรูปของละอองอากาศ ก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์ มีรายงานการศึกษาพบว่า จุลินทรีย์ที่แขวนลอยในอากาศในรูปของละอองอากาศ อาจเกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย การฝังกลบขยะ (Sanitary landfills) การหมักทำปุ๋ย เป็น มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคในรูปของละอองอากาศ (Microbial aerosol) ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ของการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเกิดจากการแตกตัวกลายเป็นละอองน้ำของบริเวณผิวน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่มีการเติมอากาศ หรือการโปรยน้ำจากการศึกษาของ Kruczalac (2004) ถึงชนิดของแบคทีเรียที่พบในระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ Activated Sludge พบว่าในขณะที่มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย พบจำนวนชนิดของแบคทีเรียแตกต่างจากขณะที่ไม่เดินเครื่อง โดยพบว่าขณะเดินเครื่องพบแบคทีเรียทั้งหมด 11 ชนิด และขณะพักเครื่องพักเครื่องพบเพียง 5 ชนิด จากงานวิจัยของ Styliani Karra and Elefther (2006) ได้ทำการศึกษานิตและปริมาณของแบคทีเรีย

ในแต่ละขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสีย พบว่าในขั้นตอนการกำจัดตะกอนหนัก (grit removal) ก่อนที่จะทำการบำบัดมีปริมาณแบคทีเรียในรูปละอองแบคทีเรียสูงที่สุด ส่วน Kruczalac, Olanczuk - Neyman (2004) ศึกษาพบว่าปริมาณแบคทีเรียในรูปละอองอากาศพบมากที่สุด ในบริเวณ ถังหมุนเวียนตะกอนและลานตากตะกอนมีปริมาณมากที่สุด

แหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มาจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภครักษาทำให้เกิดเป็นน้ำเสียที่มีความสกปรกสูง และกลุ่มผู้บริโภคนี้อาจผลิตน้ำเสียที่มีลักษณะแตกต่างจากน้ำเสียชุมชนทั่วไป เพราะในน้ำเสียที่มาจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลนั้น มีปริมาณของเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่มาก เกี่ยวกับเรื่องนี้ Kannikar and Paktarawimol (1989) ได้รายงานไว้ว่า น้ำเสียของโรงพยาบาลมีลักษณะคล้ายกับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน จะแตกต่างกันในส่วนที่น้ำเสียของโรงพยาบาลนั้นมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (Pathogenic Microorganism) ทั้งปริมาณและชนิดมากกว่าน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนซึ่งพบแบคทีเรียทั้งหมดในน้ำทั้งนั้นมีสูงถึง 10<sup>9</sup> ตัวต่อปริมาณน้ำทั้ง 100 มิลลิลิตร ในขณะที่ปริมาณแบคทีเรียบ่งชี้ความสะอาดของน้ำคือ โคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มก็พบในน้ำทั้งนั้นมีปริมาณถึง 10<sup>7</sup> ตัวต่อปริมาตรน้ำทั้ง 100 มิลลิลิตร ดังนั้นในขบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลจึงเป็นไปได้ว่าจะเป็แหล่งที่ก่อให้เกิดละอองอากาศที่มีเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายต่อคน

ที่ทำงานอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียหรือคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง มีการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของคนที่ทำงานในระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งป่วยจากการติดเชื้อไวรัสจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เรียกว่า Sewage worker's syndrome (Rylander et al. 1976 ; Fannin et al.1985) คือรู้สึกไม่สบาย มีไข้ อาการอ่อนเพลีย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างละอองอากาศในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งทำให้คนงานในระบบบำบัดน้ำเสียและคนที่อยู่ใกล้โรงงาน เกิดโรคทางเดินระบบหายใจ และโรคทางเดินระบบอาหาร ซึ่งเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมักมีลักษณะเช่นเดียวกับที่พบในอากาศรอบบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย (Clak 1987; Pros and Boutin 1989; Heang et al. 1994)

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในรูปละอองอากาศรอบระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge เพื่อประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานที่ทำงานในระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งคนในชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของแบคทีเรียและเชื้อราที่ปนเปื้อนในอากาศรอบบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณของแบคทีเรียและเชื้อราที่พบในอากาศในระยะทางที่แตกต่างกันรอบบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
3. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียและเชื้อราที่พบรอบบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างขนาดโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง และโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง

### วิธีการวิจัย

#### ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้มีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัย

เชิงวิเคราะห์ (Analytical Study)

#### ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ทำการศึกษาคั้งนี้ เป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากการเก็บตัวอย่างอากาศ จากบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 3 แห่ง ของโรงพยาบาล 3 ขนาด คือ โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง และโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง

#### เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

1. สารอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเชื้อแบคทีเรีย Blood Agar (Oxoid Ltd., Enland)
2. สารอาหารสำหรับเลี้ยงเชื้อรา SDA Agar
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างอากาศ
  - 3.1 Andersen 6 stages  
Andersen 6 stages (Thermo Andersen, model 1060056) เป็นเครื่องมือเก็บอนุภาคในอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ 7.1 ไมครอนจนถึง 0.65 ไมครอน


#### 3.2 Open plate

คือการเก็บตัวอย่างโดยใช้การเปิด plate ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อบรรจุอยู่วางไว้ ให้อากาศที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนตกลงสู่ plate ตามแรงโน้มถ่วงของโลก โดยวางจานเพาะเชื้อ blood agar สำหรับเชื้อแบคทีเรีย และ SDA สำหรับเชื้อรา ในพื้นที่ที่ต้องการสุ่ม

#### การดำเนินการวิจัย

ในการศึกษานี้ต้องการทราบถึงชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ที่พบในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated sludge ของโรงพยาบาลที่มีขนาดต่างกัน โดย

ในการกำหนดระยะทางในการเก็บตัวอย่าง โดยพิจารณาเก็บจากบริเวณที่เป็นสถานที่ทำงานของผู้ที่มีหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อของผู้ที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียการเก็บตัวอย่าง เก็บโดยใช้ Andersen 6 stages เนื่องจากมีเครื่องจำนวนจำกัดเพียง 1 เครื่อง จึงไม่สามารถเก็บทุกจุดได้พร้อมกัน ส่วน Open plate



เก็บตัวอย่างพร้อม ๆ กันทุกจุดเก็บตัวอย่าง Andersen 6 stages ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อบรรจุอยู่ภายในเข้ากับปั๊มดูดอากาศ จากนั้นทำการดูดอากาศด้วยอัตราการดูดอากาศ 28.3 L/min เป็นเวลา 10 -20 นาที หลังจากนั้นผู้วิจัยนำจานเพาะเชื้อที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 24-48 ชั่วโมง นับจำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ขึ้นบน agar ด้วยการนับแยกโคโลนีที่เหมือนกัน และพิสูจน์เชื้อจุลินทรีย์ คำนวณและรายงานผลเป็น CFU/m<sup>3</sup> สำหรับ Open plate ผู้วิจัยเปิด plate ซึ่งวางสูงจากพื้น 1.50 เมตร ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วนำจานเพาะเชื้อไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 24-48

ชั่วโมง เมื่อทำการอบเรียบร้อยแล้วนำจานเพาะเชื้อมานับจำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ขึ้นบน agar โดยผู้วิจัยนับแยกโคโลนีที่เหมือนกันและพิสูจน์เชื้อแต่ละชนิด คำนวณและรายงานผลเป็น CFU/ft<sup>2</sup> การศึกษาในครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บตัวอย่าง 2 เดือน (เดือนมกราคม 2551-เดือนกุมภาพันธ์ 2551) มีจำนวนอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่ใช้ศึกษา 648 plates

## การวิเคราะห์ข้อมูล

งานวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลเป็นการจัดกลุ่มค่าเฉลี่ย ร้อยละ เพื่ออธิบายชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่พบในอากาศภายในโรงพยาบาล

## ผลการวิจัย

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือ ต้องการทราบถึงชนิด ปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในบรรยากาศที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Activated Sludge ของโรงพยาบาลสามแห่ง ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้


### 1. ชนิด และปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

1.1 ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราทั้งหมดในบรรยากาศของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง


เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่พบในการเก็บตัวอย่างในบริเวณใกล้เตียงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เก็บโดยเครื่อง Anderson 6 stages แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ หมวดเชื้อแบคทีเรีย และหมวดเชื้อรา หมวดของเชื้อแบคทีเรียที่พบได้แก่ *Staphylococcus*, *Bacillus* ส่วนหมวดของเชื้อรา ได้แก่ *Cladosporium*, *Aspergillus*, *Fusarium* ภาพรวมของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จากการใช้เครื่อง Andersen 6 stages ในทุกจุดที่เก็บตัวอย่างที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย พบ *Bacillus* พบมาก

ที่สุดถึง 81.85% (170 CFU/m<sup>3</sup>) รองลงมาคือ *Cladosporium* พบ 9.02 (19 CFU/m<sup>3</sup>) *Aspergillus* พบ 5.02% (10 CFU/m<sup>3</sup>) *Fusarium* พบ 2.30% (5 CFU/m<sup>3</sup>) *Staphylococcus* พบน้อยที่สุดคือ 1.81% (4 CFU/m<sup>3</sup>) ดังภาพที่ 1

สำหรับจุลินทรีย์ในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ที่ได้จาก Open plate ในทุกจุดที่เก็บตัวอย่าง ในบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า *Bacillus* พบมากที่สุดถึง 90.87% (350 CFU/ft<sup>2</sup>) รองลงมาคือ *Cladosporium spp.* พบ 5.86 % (23 CFU/m<sup>3</sup>) พบ *Staphylococcus* 2.37 (9 CFU/ft<sup>2</sup>) *Fusarium* พบ 0.49% (2 CFU/ft<sup>2</sup>) *Aspergillus* พบน้อยที่สุดคือ 0.40% (2 CFU/ft<sup>2</sup>) ดังภาพที่ 2




ภาพที่ 1 ร้อยละของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเฉลี่ยจากทุกจุดที่เก็บตัวอย่างของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ด้วยเครื่อง Andersen 6 stages




ภาพที่ 2 ร้อยละของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเฉลี่ยจากทุกจุดที่เก็บตัวอย่างของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ด้วยวิธี Open plate (CFU/ft<sup>2</sup>)

จากผลการศึกษาปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราทั้งหมดที่เก็บจากโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โดยเครื่อง Andersen 6 stages มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 207.11 CFU/m<sup>3</sup> ภาพรวมปริมาณเฉลี่ยของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราพบว่า ปริมาณเชื้อ *Bacillus* พบมากที่สุด คือ 170.33 CFU/m<sup>3</sup> รองลงมาคือ *Cladosporium* พบ 18.78 CFU/m<sup>3</sup> *Aspergillus* พบ 10.44 CFU/m<sup>3</sup> *Fusarium* พบ 4.78 และที่พบน้อยที่สุดคือ *Staphylococcus* พบ 3.78 CFU/m<sup>3</sup> ดังภาพที่ 3

สำหรับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ได้จากการเก็บตัวอย่างโดย Open plate ในทุกจุดที่เก็บตัวอย่างที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสีย พบปริมาณของ *Bacillus* พบมากที่สุดถึง 350 CFU/ft<sup>2</sup> รองลงมาคือ *Cladosporium spp.* พบ 23 CFU/ft<sup>2</sup> พบ *Staphylococcus* 9 CFU/ft<sup>2</sup> *Fusarium* พบ 2 CFU/ft<sup>2</sup> *Aspergillus* พบน้อยที่สุดคือ 2 CFU/ft<sup>2</sup> ดังภาพที่ 4



ภาพที่ 3 ปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเฉลี่ยทั้งหมดจากตัวอย่างที่เก็บโดยรอบระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จากเครื่อง Andersen 6 stages



ภาพที่ 4 ปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเฉลี่ยทั้งหมดจากตัวอย่างที่เก็บโดยรอบระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ด้วยวิธี Open plate


1.2 ชนิดและปริมาณของแบคทีเรียและเชื้อราทั้งหมดในบรรยากาศบริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง

เชื้อจุลินทรีย์ที่พบในการเก็บตัวอย่างอากาศในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ หมวดเชื้อแบคทีเรีย และหมวดเชื้อรา หมวดของเชื้อแบคทีเรียที่พบ ได้แก่ *Bacillus*, *Staphylococcus* ส่วนหมวดของเชื้อรา ได้แก่ *Cladosporium*, *Aspergillus*, *Fusarium*


ภาพรวมของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง จากการใช้ Andersen 6 stages ในทุกจุดที่เก็บตัวอย่าง เฉลี่ยแล้วพบว่า *Bacillus* พบมากที่สุดถึง 87.41% (332 CFU/m<sup>3</sup>) รองลงมาคือ *Cladosporium* พบ 5.84% (22 CFU/m<sup>3</sup>) *Aspergillus* พบ 3.68% (14 CFU/m<sup>3</sup>) *Staphylococcus* พบ 1.72% (6 CFU/m<sup>3</sup>) *Fusarium* พบน้อยที่สุดคือ 1.34% (5 CFU/m<sup>3</sup>) เชื้อ ดังภาพที่ 5

สำหรับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในโรงพยาบาลขนาดชุมชนขนาด 120 เตียง จากการเก็บด้วยวิธี Open plate ในทุกจุดที่เก็บตัวอย่างที่อยู่ใกล้กับระบบบำบัดน้ำเสีย เฉลี่ยพบว่า *Bacillus* พบมากที่สุดถึง 90.87% (350 CFU/ft<sup>2</sup>) รองลงมา

คือ *Cladosporium spp.* พบ 8.58% (23 CFU/ft<sup>2</sup>) พบ *Staphylococcus* 2.37 (9 CFU/ft<sup>2</sup>) *Fusarium* พบ 0.49% (2 CFU/ft<sup>2</sup>) *Aspergillus* พบน้อยที่สุดคือ 0.40% (2 CFU/ft<sup>2</sup>) ดังภาพที่ 6




ภาพที่ 5 ร้อยละของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา เฉลี่ยจากทุกจุดที่เก็บตัวอย่างของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง จากเครื่อง Andersen 6 stages




ภาพที่ 6 ร้อยละของเชื้อจุลินทรีย์เฉลี่ยจากทุกจุดที่เก็บตัวอย่างของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ด้วย Open plate

ภาพรวมปริมาณ ของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง จากการใช้เครื่อง Andersen 6 stages ในทุกจุดที่เก็บตัวอย่าง เฉลี่ย แล้วพบว่า สัดส่วนของ *Bacillus* พบมากที่สุดถึง 332 CFU/m<sup>3</sup> รองลงมาคือ *Cladosporium* พบ 22 CFU/m<sup>3</sup> *Aspergillus* พบ 14 CFU/m<sup>3</sup> *Staphylococcus* พบ 6 CFU/m<sup>3</sup> *Fusarium* พบน้อยที่สุดคือ 5 CFU/m<sup>3</sup> ดังภาพที่ 7

สำหรับภาพรวมของปริมาณ ของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ที่ได้ด้วยวิธี Open plate ในทุกจุดที่เก็บตัวอย่างที่อยู่บริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสีย เฉลี่ยแล้วพบว่า ปริมาณของ *Bacillus* พบมากที่สุดถึง 350 CFU/ft<sup>2</sup> รองลงมาคือ *Cladosporium spp.* พบ 42 CFU/ft<sup>2</sup> พบ *Staphylococcus* 29 CFU/ft<sup>2</sup> *Aspergillus* 1 CFU/ft<sup>2</sup> และ *Fusarium* พบน้อยที่สุดคือ 3 CFU/ft<sup>2</sup> ดังภาพที่ 8



ภาพที่ 7 ปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเฉลี่ยทั้งหมดจากตัวอย่างที่เก็บโดยรอบระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง จากเครื่อง Anderson 6 stages



ภาพที่ 8 ปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเฉลี่ยทั้งหมดจากตัวอย่างที่เก็บโดยรอบระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ด้วยวิธี Open plate


1.3 ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราทั้งหมดในบรรยากาศของระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง

เชื้อจุลินทรีย์ที่พบในการเก็บตัวอย่าง ณ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง


แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ หมวดเชื้อแบคทีเรีย และหมวดเชื้อรา หมวดของเชื้อแบคทีเรียที่พบมี 6 ชนิด ได้แก่ *Staphylococcus*, *Bacillus*, *P. aeruginosa*, *Flavo bacterium multivorum*, *E. coli* และ *Streptococcus* ส่วนหมวดของเชื้อราพบ 3 ชนิด ได้แก่ *Cladosporium*, *Aspergillus*, *Fusarium*

ภาพรวมของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง จากการใช้ Andersen 6 stages ในทุกจุดที่เก็บตัวอย่าง เฉลี่ยแล้วพบว่า *Bacillus* พบมากที่สุดถึง 62.87% (318 CFU/m<sup>3</sup>) รองลงมาคือ *Aspergillus* พบ 12.52% (63 CFU/m<sup>3</sup>) *Cladosporium* พบ 11.33% (57 CFU/m<sup>3</sup>) *Flavo multivorm* พบ 4.17% (24 CFU/m<sup>3</sup>) *Staphylococcus* พบ 1.52% (8 CFU/m<sup>3</sup>) *Fusarium* พบ 6.98% (7 CFU/m<sup>3</sup>) *E.coli* 0.07% (1 CFU/m<sup>3</sup>) พบ 0.04 พบน้อยที่สุดคือ *P.aeruginosa* 0.04% (1 CFU/m<sup>3</sup>) ดังภาพที่ 9

สำหรับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง ที่ได้จาก Open plate ในทุกจุดที่เก็บตัวอย่างที่อยู่ใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสีย เฉลี่ยแล้วพบว่า *Bacillus* พบมากที่สุดถึง 65.60% (259 CFU/ft<sup>2</sup>) รองลงมาคือ *Cladosporium*. พบ 19.90% (75 CFU/ft<sup>2</sup>) พบ *Staphylococcus* 6.36% (25 CFU/ft<sup>2</sup>) *Fusarium* พบ 3.63% (14 CFU/ft<sup>2</sup>) *Aspergillus* พบ 2.69% (11 CFU/ft<sup>2</sup>) *Flavo multivorum* 2.00% (CFU/ft<sup>2</sup>) *Streptococcus* พบน้อยที่สุดคือ 0.84% (3 CFU/ft<sup>2</sup>) ดังภาพที่ 10




ภาพที่ 9 ร้อยละของเชื้อจุลินทรีย์เฉลี่ยจากทุกจุดที่เก็บตัวอย่างในบริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียงด้วยเครื่อง Andersen 6 stages




ภาพที่ 10 ร้อยละของเชื้อจุลินทรีย์เฉลี่ยจากทุกจุดที่เก็บตัวอย่างในบริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียงด้วยวิธี Open plate

ภาพรวมปริมาณเฉลี่ยของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ในโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง จากการใช้ Andersen 6 stages ในทุกจุดที่เก็บตัวอย่างในบริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสียพบว่า โดยเฉลี่ยปริมาณของ *Bacillus* พบมากที่สุดถึง 318 CFU/m<sup>3</sup> รองลงมาคือ *Aspergillus* พบ 63 CFU/m<sup>3</sup> *Cladosporium* พบ 57 CFU/m<sup>3</sup> *Flavo multivorm* พบ 24 CFU/m<sup>3</sup> *Staphylococcus* พบ 8 CFU/m<sup>3</sup> *Fusarium* พบ 7 CFU/m<sup>3</sup> *E.coli* 1 CFU/m<sup>3</sup> พบ 0.04 พบน้อยที่สุดคือ *P.aeruginosa* 1 CFU/m<sup>3</sup> ดังภาพที่ 11

สำหรับปริมาณโดยเฉลี่ยของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง ที่ได้ด้วยวิธี Open plate ในทุกจุดที่เก็บตัวอย่างที่อยู่บริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณโดยเฉลี่ยแล้วพบว่า *Bacillus* พบมากที่สุดถึง 259 CFU/ft<sup>2</sup> รองลงมาคือ *Cladosporium spp.* พบ 74 CFU/ft<sup>2</sup> พบ *Staphylococcus* 25 CFU/ft<sup>2</sup> *Fusarium* พบ 14 CFU/ft<sup>2</sup> *Aspergillus* พบ 11 CFU/ft<sup>2</sup> *Flavo multivorum* 2 CFU/ft<sup>2</sup> *Streptococcus* พบน้อยที่สุดคือ 3 CFU/ft<sup>2</sup> ดังภาพที่ 12



ภาพที่ 11 ปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเฉลี่ยทั้งหมดจากตัวอย่างที่เก็บในบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง จากเครื่อง Anderson 6 stages




ภาพที่ 12 ปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเฉลี่ยทั้งหมดจากตัวอย่างที่เก็บในบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง ด้วยวิธี Open plate

## 2. เปรียบเทียบปริมาณของแบคทีเรียและเชื้อราที่พบในอากาศในระยะเวลาที่แตกต่างกันรอบบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย

2.1 เปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียและเชื้อราที่พบในอากาศบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละจุดของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

เปรียบเทียบชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ที่เก็บจากบริเวณใกล้เคียงบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ด้วยวิธี Open Plate พบว่า ที่ระยะห่างจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3 เมตร มีปริมาณของเชื้อ *Bacillus* มากที่สุด

คือ 414 CFU/ft<sup>2</sup> รองลงมาคือ ที่ระยะ 9 เมตร ส่วนเชื้อ *Staphylococcus* พบมากที่สุดจุด Control คือ 45 CFU/ft<sup>2</sup> รองลงมาคือที่ระยะ 9 เมตร คือ 13 CFU/ft<sup>2</sup> ส่วนเชื้อ *Cladosporium* พบมากที่สุดที่ระยะ 9 เมตร 27 CFU/ft<sup>2</sup> รองลงมาคือ ระยะ 3 เมตร 23 CFU/ft<sup>2</sup> ส่วน *Aspergillus* และ *Fusarium* ทุกจุดพบในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน




ภาพที่ 13 กราฟแสดงการเปรียบเทียบชนิดและปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่พบในแต่ละจุดที่เก็บในบริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสียและจุด Control ของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ด้วยวิธี Open plate

2.2 เปรียบเทียบปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ที่พบในอากาศบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละจุดของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง

เปรียบเทียบชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ที่เก็บจากบริเวณใกล้เคียงบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง โดย Open Plate พบว่า ที่ระยะห่างจากระบบบำบัดน้ำเสีย 5 เมตร มีปริมาณของเชื้อ *Bacillus* มากที่สุด คือ 501 CFU/ft<sup>2</sup> รองลงมาคือ ที่ระยะ 15 เมตร 407 CFU/ft<sup>2</sup> ส่วนเชื้อ *Staphylococcus* พบมากที่สุดจุด 5 เมตร คือ 45 CFU/ft<sup>2</sup> รองลงมาคือที่ระยะ 15 เมตร คือ 23 CFU/ft<sup>2</sup> ส่วนเชื้อ *Cladosporium* พบมากที่สุดที่ระยะ 10 เมตร 61 CFU/ft<sup>2</sup> รองลงมาคือ ระยะ 5 เมตร 40 CFU/ft<sup>2</sup> ส่วน


*Aspergillus* และ *Fusarium* ทุกจุดพบในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน




ภาพที่ 14 กราฟแสดงการเปรียบเทียบชนิดและปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่พบในแต่ละจุดที่เก็บในบริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสียและจุด Control ของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ด้วยวิธี Open plate

2.3 ชนิดและปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่พบในบริเวณที่ใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง

เปรียบเทียบชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ที่เก็บจากบริเวณใกล้เคียงบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง โดย Open Plate พบว่า ที่ระยะห่างจากระบบบำบัดน้ำเสีย 15 เมตร มีปริมาณของเชื้อ *Bacillus* มากที่สุด คือ 319 CFU/ft<sup>2</sup> รองลงมาคือ ที่จุด control 272 CFU/ft<sup>2</sup> ส่วนเชื้อ *Staphylococcus* พบมากที่สุดที่ระยะ 15 เมตร คือ 30 CFU/ft<sup>2</sup> รองลงมาคือที่ระยะ 10 เมตร คือ 25 CFU/ft<sup>2</sup> ส่วนเชื้อ *Flavo mutivorum* ระยะ 5 เมตร พบมากที่สุดคือ 17 CFU/ft<sup>2</sup> รองลงมาคือ ที่ระยะ 10 เมตร พบ 6 CFU/ft<sup>2</sup> *Cladosporium* พบมากที่สุดที่ระยะ 5 เมตร และ 10 เมตร พบเท่ากัน คือ 30 CFU/ft<sup>2</sup> ส่วน *Aspergillus* และ *Fusarium* ทุกจุดพบในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน




ภาพที่ 15 กราฟแสดงการเปรียบเทียบชนิดและปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่พบในแต่ละจุดที่เก็บในบริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสียและจุด Control ของโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง ด้วยวิธี Open plate



ภาพที่ 16 กราฟแสดงการเปรียบเทียบเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในโรงพยาบาลที่ทำการศึกษาจากการเก็บตัวอย่างโดยเครื่อง Anderson 6 stages ในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสีย

3. เปรียบเทียบปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราของโรงพยาบาลทั้งสามแห่ง

จากการศึกษานี้พบว่า จากการเก็บตัวอย่างอากาศโดยเครื่อง Anderson 6 stages พบเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ในอากาศรอบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง มากที่สุด โดยมีปริมาณเฉลี่ย 402 CFU/m<sup>3</sup> รองลงมาคือโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ปริมาณเฉลี่ย 380 CFU/m<sup>3</sup> และโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 213 CFU/m<sup>3</sup> ตามลำดับ จากการเก็บตัวอย่างอากาศโดย Open Plate พบจุลินทรีย์ในอากาศรอบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียงมากที่สุด โดยมีปริมาณเฉลี่ย 489 CFU/ft<sup>2</sup> รองลงมาคือโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง ปริมาณเฉลี่ย 329 CFU/ft<sup>2</sup> และโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 213 CFU/ft<sup>2</sup> ตามลำดับ



ภาพที่ 17 กราฟแสดงการเปรียบเทียบเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในแต่ละโรงพยาบาล จากการเก็บตัวอย่างด้วยวิธี Open plate ในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสีย

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาโดยการเก็บตัวอย่างอากาศบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงพยาบาลที่มีขนาดแตกต่างกันคือ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง และโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง โดยทำการเก็บข้อมูลในช่วงปลายฤดูหนาว อุณหภูมิขณะที่ทำการเก็บจากทั้งสามโรงพยาบาลอยู่ในช่วง 27-29 เซลเซียส และอากาศค่อนข้างแห้งคือมีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 47-68 % เชื้อแบคทีเรียที่พบในโรงพยาบาล

ชุมชนขนาด 30 เตียงเหมือนกับโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียงคือ *Bacillus* และ *Staphylococcus* ส่วนโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง พบแบคทีเรีย 6 ชนิด คือ *Bacillus*, *Staphylococcus*, *E.coli*, *P.aeruginosa*, *Streptococcus* และ *Flavo multivorum* ชนิดของจุลินทรีย์ที่พบมากที่สุดของทั้งสามโรงพยาบาลคือ *Bacillus* โดยปริมาณเฉลี่ยที่พบในระบบบำบัดน้ำเสียเก็บโดยเครื่อง Anderson 6 stages ของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียงและโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง คือ  $170 \text{ CFU/m}^3$   $332 \text{ CFU/m}^3$  และ  $318 \text{ CFU/m}^3$  ตามลำดับ เชื้อ *Bacillus* จัดอยู่ในกลุ่มเทอร์โมฟายล์ แต่ส่วนใหญ่ชอบที่อุณหภูมิในช่วง 35–37 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิในช่วงที่ทำการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วง 27–29 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำ เชื้อ *Bacillus* จากการศึกษาในครั้งนี้เมื่อนำปริมาณของเชื้อที่พบในบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสียจากการเก็บตัวอย่างทั้งสองแบบ มาเทียบกับปริมาณที่พบในจุด Control พบว่าปริมาณเชื้อ *Bacillus* ที่พบในทุกโรงพยาบาลสูงกว่าในจุด Control ทั้งนี้เป็นไปได้ว่า *Bacillus* ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการบำบัดน้ำเสีย โดยเชื้อ *Bacillus* เป็นเชื้อที่อยู่ในกลุ่ม Gram positive bacilli จะพบอยู่ในตามธรรมชาติในดิน น้ำและอากาศ

เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่พบเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราพบว่า ที่บริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ซึ่งเป็นระบบ SBR ประยุกต์ใช้ถึงกรองไร้อากาศจากการเก็บตัวอย่างด้วยเครื่องมือทั้งสองประเภทคือ Anderson 6 stages และ Open plate พบว่ามีปริมาณสูงสุดที่ระยะ 5 เมตร รองลงมาคือ 9 เมตร ถัดมาคือจุด control และพบน้อยที่สุดที่ระยะ 6 เมตร เป็นที่น่าสังเกตว่า ที่ระยะ 6 เมตรพบน้อยที่สุดทั้ง ๆ ที่เป็นระยะที่อยู่ใกล้บริเวณถึงเติมอากาศ น่าจะพบเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณที่สูงขึ้นนี้อาจเนื่องมาจากที่ระยะ 5 เมตร และระยะ 9 เมตร เป็นระยะที่มีการตกตัวของละอองอากาศ ส่วนที่ระยะ 6 เมตรเป็นระยะที่ละอองอากาศลอยข้ามผ่านไป ทั้งนี้

ระยะเวลาอาจไม่เป็นดังนี้เสมอไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันด้วย ในวันที่เก็บตัวอย่างมีความเร็วลมค่อนข้างต่ำ มีลมพัดเป็นบางครั้ง การตกตัวและฟุ้งกระจายจึงเป็นไปได้ในระยะไม่กี่เมตร ในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง จากการเก็บตัวอย่างด้วย Anderson 6 stages พบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์มากที่สุดที่ระยะห่างจากระบบบำบัดน้ำเสีย 5 เมตร รองลงมาคือ ที่ระยะ 10 เมตร ถัดมาคือ ที่ระยะ 15 เมตร และพบที่จุด control น้อยที่สุด ส่วนการเก็บตัวอย่างด้วย Open plate พบว่า มีเชื้อจุลินทรีย์มากที่สุดที่ระยะ 5 เมตร รองลงมาคือที่ระยะ 15 เมตร ถัดมาคือที่ระยะ 10 เมตร และพบน้อยที่สุดที่จุด control ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียงเป็นระบบ Activated Sludge แบบ คลอวงเวียน มีการเติมอากาศที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายได้ง่ายของละอองอากาศที่ระยะต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสียจึงพบเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับจุด control ส่วนโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง เป็นระบบ Activated Sludge แบบ SBR ชนิด close ประกอบด้วยถังเติมอากาศแบบปิด 4 ถัง ระบบสามารถรองรับน้ำเสียได้ วันละ 1200 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำเข้าระบบเฉลี่ยประมาณ 1000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พบว่า จากการเก็บตัวอย่างด้วย Anderson 6 stages พบปริมาณจุลินทรีย์ที่สอดคล้องกัน คือที่ระยะ 15 เมตรพบเชื้อจุลินทรีย์มากที่สุด รองลงมาคือที่ระยะ 5 เมตร ถัดมาคือที่ระยะ 10 เมตร และพบน้อยที่สุดที่จุด control เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลขนาด 500 เตียงเป็นระบบใหญ่ มีถังเติมอากาศถึง 4 ถัง ในแต่ละถังประกอบด้วยเครื่องเติมอากาศจำนวน 2 เครื่อง จึงทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของละอองอากาศไปได้ไกล ซึ่งในวันที่ทำการเก็บตัวอย่างทั้งสามครั้งพบว่าความเร็วลมต่ำมีลมพัดเบา ๆ เป็นระยะ ในส่วนของค่ามาตรฐานการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอากาศบริเวณใกล้เคียงกับระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐาน แต่จากการเปรียบเทียบจากมาตรฐานของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมของ IMA (Index of

microbial air contamination) ในระดับต่างๆ จะพบว่าปริมาณของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ในระดับที่สูงในทุกโรงพยาบาล และเมื่อนำสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงมาพิจารณาพบว่าในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงสภาพแวดล้อมรอบบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียมีเพียงแพลตฟอร์มลอยใกล้เคียง รอบบริเวณเป็นที่ว่างไม่มีบ้านเรือน หรือเป็นแหล่งชุมชน โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 ระบบบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่ใกล้กับอาคารผู้ป่วยใน หน่วยจ่ายกลาง เต่าเผาขยะ และมีร้านอาหารอยู่ด้านหลังห่างกับระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 100 เมตร อาคารผู้ป่วยในมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อของผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันโรค และโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปตั้งอยู่ในที่ชุมชนเช่นกันโดยบริเวณโดยรอบมีอาคารแพทย์แผนไทย แพลตฟอร์มลอย และลานจอดรถยนต์ ชนิดของเชื้อที่พบที่โรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง มีหลายชนิดซึ่งพบว่ามีทั้งเชื้อ pathogen และ non pathogen ซึ่งสามารถก่อให้เกิดโรคได้เช่นเดียวกัน

### สรุปผลการวิจัย

ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในการเก็บตัวอย่าง ณ จุดเก็บตัวอย่างบริเวณใกล้กับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง และโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ที่เหมือนกันคือ พบเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ *Staphylococcus* และ *Bacillus* โรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง พบเชื้อแบคทีเรีย 6 ชนิด คือ *Bacillus*, *Staphylococcus*, *Flavobacterium multivorum*, *E.coli*, *P.aeruginosa* และ *Streptococcus* เชื้อราทั้งโรงพยาบาลที่ทำการศึกษาพบ 3 ชนิดเหมือนกัน คือ *Cladosporium*, *Aspergillus* และ *Fusarium* และเมื่อทำการเปรียบเทียบปริมาณจุลินทรีย์ที่พบในบรรยากาศบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลทั้งสามแห่งพบว่า ปริมาณเฉลี่ยของจุลินทรีย์ที่เก็บโดย Anderson 6 stages ปริมาณเฉลี่ยสูงสุดพบที่โรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง 402 CFU/m<sup>3</sup>

รองลงมาคือ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง 380 CFU/m<sup>3</sup> และโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง พบน้อยที่สุดคือ 213 CFU/m<sup>3</sup>

### ข้อเสนอแนะ

1. การพิจารณาออกแบบสร้างระบบบำบัดน้ำเสียควรมีการจัดทำ Buffer zone เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองอากาศ
2. ควรมีการจัดทำค่ามาตรฐานปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศในสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสีย
3. บุคลากรที่ทำงานภายในระบบบำบัดน้ำเสียควรมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
4. ผู้ที่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคต่ำควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสียเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคฉวยโอกาส

### ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษา ชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสียในระยะเวลาต่อเนื่อง เพื่อดูความแตกต่างของชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
2. ควรมีการศึกษาประเมินสภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบบำบัดน้ำเสียและคนที่อยู่ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง

### เอกสารอ้างอิง

กฤษณียา สงขจันทรานนท์. 2548. ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราก่อโรคในโรงพยาบาลและการเปรียบเทียบการทำงานของเครื่องมือเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศ. วิทยานิพนธ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย สาขานามัยสิ่งแวดล้อม. ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น.

- เอมอร ปาสาทัง. 2552. การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในโทรศัพท์สาธารณะในโรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม. ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- วิภาวดี แมนมนตรี. 2532. จุลชีววิทยาเบื้องต้น. ขอนแก่น: ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ. 2547. แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรค. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- Kerby, F., Fannin, Stanley, C., Vana, Walter Jakubowski. Effect of Activated Sludge Wastewater Treatment Plant on Ambient Air Densities of Aerosols Containing Bacteria and Viruses. American society for Microbiology. 1985; 1191-1196.
- Kruczalak, K., Olanczuk, Neyman. Microorganism in the air Over Wastewater Treatment Plants. Polish journal of Environmental study Vol.13, No.5(2004), 537-542.
- Lennart Friss, Dan Norback, Christer Edling. Self-Reported Asthma and Respiratory Symptoms in Sewage Workers. *J Occup Health* 1999; 41: 87-90.
- Styliani Karra, Eleftheria Katsivela. Microorganisms in bioaerosol emissions from wastewater treatment plants during summer at a Mediterranean site. *WATER RESEARCH* 41 (2006) 1355-1365 (journal homepage: [www.elsevier.com/locate/watres](http://www.elsevier.com/locate/watres)).
- Clak, SC. 1987. Health effects association with waste water treatment, disposal and reuse. *J Water Pollution Control Federation*, 59, 436-440.
- Heng, BH., Goh, KT., Doraisingham, S., and Quek, GH. 1994. Prevalence of hepatitis A virus infection among sewage workers in Singapore. *Epidemiology and infection*, 113, 121-128.
- Boutin, P., Torre, M., Moline, J., and Boissinot, E. 1987. Bacterial atmospheric contamination in waste water treatment plant. *Advance in Aerobiology* 51, 365-370.

ตารางที่ 1 ปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในแต่ละระยะทางที่แตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลที่ทำการศึกษา

เชื้อแบคทีเรีย	ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ CFU/m <sup>2</sup>											
	โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง				โรงพยาบาลขนาด 120 เตียง				โรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียง			
	3 เมตร	6 เมตร	9 เมตร	control	5 เมตร	10 เมตร	15 เมตร	control	5 เมตร	10 เมตร	15 เมตร	control
<i>Bacillus</i>	414	273	360	300	501	332	407	276	233	226	319	272
<i>Staphylococcus</i>	11	3	13	45	45	18	23	10	20	25	30	6
<i>Flavo multivorum</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	17	6	1	0
<i>Streptococcus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
<b>เชื้อรา</b>												
<i>Cladosporium</i>	23	18	27	19	40	61	25	14	30	30	10	17
<i>Aspergillus</i>	2	2	1	1	4	2	4	5	2	3	6	4
<i>Fusarium</i>	2	2	1	4	2	2	1	2	6	3	9	5